



# SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

## REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO	016460-G	FECHA	2016 OCTUBRE 13
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2016 OCTUBRE 06	09:15	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2016 OCTUBRE 06	10:45	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	SERGIO QUIÑONEZ		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/> EL CLIENTE <input type="checkbox"/> PERSONAL DEL LABORATORIO		
ANALISTA(S)	QFB ANGELICA MONTENEGRO, PIB SILVIA QUIJANO		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLOR	4 U PTC <sub>o</sub>	ESPECTROFOTOMETRIA UV
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	AGRADABLE POCO SALADO	SENSORIAL
TURBIEDAD	0 U FTU	COLORIMETRICA

*Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.*

  
SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,  
S. DE R. L. DE C. V.  
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO  
GERENTE GENERAL  
RFC: BAEL 431013 MN2  
CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 1 de 1