



SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO	017002-G	FECHA DE ELABORACION DE REPORTE	2017 ENERO 10	
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.			
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO			
FECHA / HORA MUESTREO	2017 ENERO 03	08:20	HORAS	
FECHA / HORA RECEPCION	2017 ENERO 03	09:20	HORAS	
MUESTRA ENVIADA POR	SERGIO QUIÑONEZ			
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/> EL CLIENTE <input type="checkbox"/> PERSONAL DEL LABORATORIO			
ANALISTA(S)	QFB ANGELICA MONTENEGRO, PIB SILVIA QUIJANO			

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLOR	3 U PTC ₀	ESPECTROFOTOMETRIA UV
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	AGRADABLE POCO SALADO	SENSORIAL
TURBIEDAD	0 U FTU	COLORIMETRICA

Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.

SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.

QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO

GERENTE GENERAL

RFC: BAEL 431013 MN2

CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 1 de 1