

SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

CARRETERA ENSENADA-TECATE Km. 103, EL SAUZAL DE RODRIGUEZ, ENSENADA, BC CP 22760
TELS (646) 174 6763 / 174 6035

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	019474-A	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2019 JULIO 08
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2019 JULIO 01	10:40	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2019 JULIO 01	11:30	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	LC LILIANA SALCEDO		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	TEC ROSA MARIA SANCHEZ		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLIFORMES TOTALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
COLIFORMES FECALES	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015
ESCHERICHIA COLI	MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE)	NMX-AA-042-SCFI-2015

Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.


SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905


FIRMA DEL ANALISTA: 

EN LA RAMA DE AGUAS

Página 1 de 2

Aprobación de la Comisión Nacional del Agua
N° CNA-GCA-1998
Laboratorio Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California
Registro N° SPA-LAMB-001/06


LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO AG-058-009/10
Fecha de Acreditación 2010-05-03



SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

REPORTE DE LABORATORIO

NUMERO DE REPORTE	019474-A	FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE	2019 JULIO 08
PROCEDENCIA	COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC.		
DESCRIPCION DE LA MUESTRA	01 MUESTRA DE AGUA DE POZO		
FECHA / HORA MUESTREO	2019 JULIO 01	10:40	HORAS
FECHA / HORA RECEPCION	2019 JULIO 01	11:30	HORAS
MUESTRA ENVIADA POR	LC LILIANA SALCEDO		
RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980)	<input checked="" type="checkbox"/>	EL CLIENTE	
	<input type="checkbox"/>	PERSONAL DEL LABORATORIO	
ANALISTA(S)	PIB SILVIA QUIJANO		

ANALISIS	RESULTADO	METODOLOGIA
COLOR	0 U PTC ₆₀	COLORIMETRICA
OLOR	SIN OLOR	SENSORIAL
SABOR	AGRADABLE	SENSORIAL
TURBIEDAD	0 FTU	COLORIMETRICA
COLORO TOTAL	0.06 mg/L	COLORIMETRICA

Este reporte no podrá ser alterado ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.


SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 2 de 2