

SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

CARRETERA ENSENADA-TECATE Km. 103, EL SAUZAL DE RODRIGUEZ, ENSENADA, BC CP 22760
TELS 646 1746763 / 646 1746035

REPORTE DE LABORATORIO

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| NUMERO DE REPORTE | 020220-A | FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE | 2020 JULIO 15 |
| PROCEDENCIA | COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC. | | |
| DESCRIPCION DE LA MUESTRA | 01 MUESTRA DE AGUA DE POZO | | |
| FECHA / HORA MUESTREO | 2020 JULIO 01 | 12:30 | HORAS |
| FECHA / HORA RECEPCION | 2020 JULIO 01 | 15:40 | HORAS |
| MUESTRA ENVIADA POR | LC LILIANA SALCEDO | | |
| RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980) | <input checked="" type="checkbox"/> | EL CLIENTE | |
| | <input type="checkbox"/> | PERSONAL DEL LABORATORIO | |
| ANALISTA(S) | TEC ROSA MARIA SANCHEZ | | |

| ANALISIS | RESULTADO | METODOLOGIA |
|--------------------|---|----------------------|
| COLIFORMES TOTALES | MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE) | NMX-AA-042-SCFI-2015 |
| COLIFORMES FECALES | MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE) | NMX-AA-042-SCFI-2015 |
| ESCHERICHIA COLI | MENOR DE 2 NMP/100ml (NO DETECTABLE) | NMX-AA-042-SCFI-2015 |

Este reporte no podrá ser alterado, ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.

SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAE 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905

FIRMA DEL ANALISTA:


EN LA RAMA DE AGUAS

Página 1 de 2

Aprobación de la Comisión Nacional del Agua
N° CNA-GCA-1998
Laboratorio Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente del Estado de Baja California
Registro N° SPA-LAMB-001/06

salip@prodigy.net.mx • www.salip.com.mx

ema
LABORATORIO DE ENSAYO
ACREDITADO AG-058-009/10
Fecha de Acreditación 2010-05-03



SALIP LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL, S DE RL DE CV

REPORTE DE LABORATORIO

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---------------|
| NUMERO DE REPORTE | 020220-A | FECHA DE ELABORACION DEL REPORTE | 2020 JULIO 15 |
| PROCEDENCIA | COMITÉ DE AGUAS DE VECINOS DEL FRACC PLAYA LA MISION Y DE LA COL SANTA ANITA, AC PARCELA No. 20 COL SANTA ANITA KM 64+097 CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DELEGACION LA MISION MPIO. ENSENADA BC. | | |
| DESCRIPCION DE LA MUESTRA | 01 MUESTRA DE AGUA DE POZO | | |
| FECHA / HORA MUESTREO | 2020 JULIO 01 | 12:30 | HORAS |
| FECHA / HORA RECEPCION | 2020 JULIO 01 | 15:40 | HORAS |
| MUESTRA ENVIADA POR | LC LILIANA SALCEDO | | |
| RESPONSABLE DEL MUESTREO (NMX-AA-003-1980) | <input checked="" type="checkbox"/> | EL CLIENTE | |
| | <input type="checkbox"/> | PERSONAL DEL LABORATORIO | |
| ANALISTA(S) | PIB SILVIA QUIJANO | | |

| ANALISIS | RESULTADO | METODOLOGIA |
|--------------|----------------------|---------------|
| COLOR | 6 U PTC _o | COLORIMETRICA |
| OLOR | SIN OLOR | SENSORIAL |
| SABOR | AGRADABLE | SENSORIAL |
| TURBIEDAD | 1 FTU | COLORIMETRICA |
| COLORO TOTAL | MENOR DE 0.1 mg/L | COLORIMETRICA |

Este reporte no podrá ser alterado ni reproducido parcialmente sin la previa autorización del laboratorio. El resultado de las pruebas se refiere únicamente a las muestras analizadas.

SALIP, LABORATORIO INDUSTRIAL Y DE CONTROL,
S. DE R. L. DE C. V.
QFB LAURA BACKHOFF ESCUDERO
GERENTE GENERAL
RFC: BAEL 431013 MN2
CEDULA PROFESIONAL: 147905

Página 2 de 2